



Bangsonic

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

S.C. BANGSONIC S.R.L., cu sediul în strada Prelungirea Foltanului nr.73F, Loc. Vânători, Jud. Galați, înregistrată la Registrul Comerțului Galați cu nr.J17/422/2001, cod fiscal RO14041876, telefon 0236490684, asigurăm, declăram pe propria răspundere că produsul a fost executat în conformitate cu SF NR.6 « **BRICHETE DIN TEXTILE** » la care această declarație se referă, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu Standardele de referință și aparatură: ONORM M7135; SR EN ISO/CEI 323:2005, SR EN ISO/CEI 322 și corespunde scopului pentru care a fost executat.

Caracteristicile produsului: Umiditate – 8%, Densitate - 1031 kg/m³, Putere Calorica - 4242 kcal/kg, Conținut de cenusă - 0,39%.

Cele menționate mai sus sunt susținute prin faptul că organizația are implementat un sistem de management conform standardului: SR EN ISO 9001:2008 (calitate).

Prin prezentul document se garantează calitatea produsului în condițiile respectării prescripțiilor privind manipularea și depozitarea. Marfa se verifică la primire.

Orice reclamație va fi însoțită de prezenta declarație de conformitate.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Întrucât brichetele își măresc volumul în timpul arderii, nu este indicat să încărcați complet camera de ardere. Plasați câteva brichete în camera de ardere și aprindeți-le. Aprinderea necesită mult aer, de aceea este indicat ca valvele de admisie a aerului să fie deschise până ce brichetele ard cu flacără, apoi admisia aerului trebuie redusă. Dacă nu este suficient aer, sau prea mult, procesul de ardere poate fi incomplet. Acest tip de brichete sunt indicate pentru orice tip de centrale termice (cu tiraj normal sau gazeificare) boilere, șeminee, teracote, sobe de gătit etc.

ATENȚIE !!! Pentru evitarea evenimentelor nedorite trebuie respectate următoarele reguli :

- curățirea periodică a coșului de fum;
- nu folosiți instalații improvizate la conductele de evacuare a gazelor (lungime mare și coturi multe montate pe lângă și pe pereți combustibili);
- nu folosiți coșuri de evacuare a gazelor de ardere în podul casei pentru a menține o temperatură mai ridicată în acesta și pentru afumarea cărnii;
- nu utilizați sobe metalice sau alte sisteme improvizate sau cu defecțiuni;
- nu lăsați nesupravegheate mijloacele de încălzire pe timpul funcționării;
- nu amplasați mijloacele de încălzire în apropierea materialelor combustibile;
- asigurați-vă că aveți priza de aer proaspăt, suficient, pentru instalația de încălzire pe care o dețineți.

S.C. BANGSONIC S.R.L.